

PREISLISTE / INDICATIVE PUBLIC PRICES

2026

GRÜNDL-BOOTSIMPORT • NORDRING 1 • 25474 BÖNNINGSTEDT-HAMBURG

TEL: 040-55 50 54-0 • FAX: 040-55 66 621 • E-MAIL: INFO@GRUENDL.DE

www.gruendl.de



ZODIAC OPEN 6.5

Code	Bezeichnung	exkl. MwSt €	inkl. MwSt €	ANGEBOT €
VERSIONEN				
AUSFÜHRUNGEN				
	STRONGAN SCHLAUCHKÖRPER HELLGRAU - RUMPF HELLGRAU	31.341 €	37.296	0
	NEO SCHLAUCHKÖRPER HELLGRAU - RUMPF HELLGRAU	34.530 €	41.091	0
	NEO SCHLAUCHKÖRPER SCHWARZ - RUMPF HELLGRAU	34.530 €	41.091	0
	NEO SCHLAUCHKÖRPER SCHWARZ - RUMPF DUNKELGRAU	36.779 €	43.767	0
	Vorfrachtkosten vom Werk	1.750 €	2.083	0
MOTORISIERUNGEN				
	PRE-RIGGING YAMAHA elektr. Schaltung	2.000 €	2.380	0
	PRE-RIGGING MERCURY elektr. Schaltung	2.600 €	3.094	0
	YAMAHA F150 XCC	17.660 €	21.015	0
	MERCURY R150 DS XL V6	17.241 €	20.517	0
	Motormontage inkl. Inbetriebnahme, Batterie & Öl	1.200 €	1.428	0
SONSTIGE OPTIONEN				
Z61662	Bugreling	1.224 €	1.457	0
	Montagekosten Bugreling	320 €	381	0
Z61693	Verlängerte Badeplattformen, hellgrau	1.630 €	1.940	0
Z61694	Verlängerte Badeplattformen, dunkelgrau	1.630 €	1.940	0
Z61824	EVA-Decksbelag für Badeplattformen	320 €	381	0
	Montagekosten Badeplattformen	450 €	536	0
Z61764	EVA Decksbelag	1.591 €	1.893	0
Z61762	Bimini	2.063 €	2.455	0
	Montagekosten Bimini	340 €	405	0
Z61986	T-TOP Stoffdach	3.088 €	3.675	0
	Montagekosten T-TOP	400 €	476	0
Z61775	Geräteträger / Wasserskimast	1.652 €	1.966	0
	Montagekosten Geräteträger	380 €	452	0
Z61906	Dusch-Kit	516 €	614	0
	Montagekosten Dusch-Kit	320 €	381	0
Z61761	Bugkissen	197 €	234	0
Z61899	Sonnendeck-Kit (Bugkissen wird benötigt)	2.016 €	2.399	0
Z61661	Rückenlehne für Bolster	672 €	800	0
Z68061	Garmin EchoMap 92sv	1.083 €	1.289	0
Z61856	Garmin Transducer GT15-IH	191 €	227	0
	Montagekosten Garmin Kartenplotter	500 €	595	0
Z61960	Audio System Fusion mit zwei Lautsprecher (6,5")	725 €	863	0
	Montagekosten Audio System	500 €	595	0
Z62632	Komplettpersenning	1.545 €	1.839	0
Z61930	Abdeckung für Rücksitzbank	205 €	244	0
Z61696	Abdeckung für Bolster	153 €	182	0
Z61697	Abdeckung für Bolster mit Rückenlehne	188 €	224	0
Z61932	Abdeckung für Konsole (nicht in Verbindung mit T-Top möglich)	298 €	355	0
SERVICES				
	Antifouling (2 x Primer + 2 x Antifouling) Wasserlinienanpassung nach erster Saison in Verbindung eines Erneuerungsanstrich eventuell erforderlich - Kosten zu Lasten der Käufers ! (nur Rumpf ohne Ruaschraube...Wellen...Propeller...Antriebe)	1.244	1.480	0
	BSH-Beleuchtung LED	584	695	0
	Motorschloss p. Motor	214	255	0
	Bootstrailer 1800 kg, gebremst	3.832	4.560	0
	100km/h Bestätigung mit Radstoßdämpfer	269	320	0
	Vorbereitung zur Bootsübergabe	248	295	0
	Übergabe inkl. Probelauf & Einweisung	420	500	0

SUMME

0